

08/11/2022
י"ד חשוון תשפ"ג

לכבוד:
ועדת השימור
מועצה אזורית אשכול

הנדון: חוות דעת בנוגע למבנה המיועד לשימור: צריף לשימור בקיבוץ גבולות

שלום רב,

להלן חוות דעתי בנוגע למבנה בקיבוץ גבולות ובצורך המיידני לעשות בו עבודות שימור והצלה.

מדובר בצריף ראשוניים שמצבו ההנדסי רעוע. לצורך בטיחות המבנה והמבקרים בו ולאור חשיבות המבנה כאחד ממכלול צריפי העץ הראשוניים בקיבוץ, ומהאחרונים שנותרו, יש צורך לערוך במקום עבודות הצלה ושימור בשל סכנה ממשית להרס ופגיעה במטרת השימור¹.

בוריס נמירובסקי
מהנדס מ.א.אשכול

בברכה
בוריס נמירובסקי
מהנדס המועצה

1

14. (א) סברה הועדה לשימור אתרים, על-פי חוות דעתו של מהנדס הרשות המקומית, כי לאתר המיועד לשימור נשקפת סכנה ממשית של הרס, או ששימורו של האתר ייפגם בצורה העלולה לפגוע במטרת השימור, רשאית הועדה לשימור אתרים באמצעות מהנדס הרשות המקומית, לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות אחזקה באתר תוך תקופה שתקבע; נשקפה לאתר המיועד סכנה ממשית של הרס ולא ביצעו הבעלים את העבודות, רשאית הרשות המקומית לבצע את העבודות החיוניות למניעת הריסתו של האתר, והבעלים יחוייבו בהחזר ההוצאות האמורות, אם לא החליטה הרשות המקומית לשאת בהוצאות אלה, כולן או חלקן.



- אבשלום
- אוהד
- אורים
- בארי
- בני נצרים
- גבולות
- דקל
- חולית
- יבול
- ישע
- יתד
- כיסופים
- כרם שלום
- מבטחים
- מגן
- נווה
- ניר יצחק
- ניר עוז
- נירים
- סופה
- עין הבשור
- עין השלושה
- עמיעוז
- פריגן
- צאלים
- צוחר
- רעים
- שדה ניצן
- שדי אברהם
- שלומית
- תלמי אליהו
- תלמי יוסף